

ホームと車両床面の段差・隙間縮小の整備状況

ご利用方法



- ▼ 段差・隙間の対策実施箇所
- 目安値を満たす乗降口
- 目安値を満たさない乗降口


※目安値とは、段差3cm以下（乗車率100～150％程度）、隙間7cm以下（混雑状況により、段差・隙間の寸法は変動します）
 ※対策実施箇所であってもホームの形状等により目安値を満たさない乗降口があります。

2020年10月31日現在

OH 05 代々木上原




新宿方面▶



千代田線方面▶

千代田線内については、東京メトロホームページをあわせてご覧ください

◀小田原・片瀬江ノ島方面



◀小田原・片瀬江ノ島方面