

2026年1月7日

各 位

小田急電鉄株式会社

踏切支障物検知等に関するシステム検証に伴う踏切監視カメラ映像の活用について

当社では、踏切支障物検知および鳴動中の踏切への侵入予兆検知に関するシステムの動作検証を行うため、既存の踏切監視カメラの映像を下記のとおり活用いたしますのでお知らせいたします。

なお、当社は個人情報の保護に関する法律、同法の政令や規則及び同法のガイドラインなどの遵守のための基本方針を策定し、データの取得、利用、保存等を行う場合の基本的な取扱方法を整備しています。

記

1 目的

踏切の安全性向上を目的とし、既存の踏切監視カメラの映像を用いて踏切支障物検知および鳴動中の踏切への侵入予兆検知に関するシステムの動作検証を行うため。なお、通行しているお客さまを特定することを目的とするものではありません。

2 期間

2026年1月13日（火）～2026年3月末日

3 検証内容・場所

(1) 踏切支障物検知に関するシステム動作検証

- ① 南新宿2号（東京都渋谷区代々木1-49-9先）
- ② 南新宿4号（東京都渋谷区代々木3-53-8先）
- ③ 南新宿5号（東京都渋谷区代々木3-58-2先）
- ④ 向ヶ丘遊園9号（神奈川県川崎市多摩区生田7-4-1先）

(2) 鳴動中の踏切への侵入予兆検知に関するシステム動作検証

- ① 向ヶ丘遊園9号（神奈川県川崎市多摩区生田7-4-1先）
- ② 小田急相模原5号（神奈川県座間市相模が丘2-2-2先）

4 その他

取得した映像データは厳正に管理し、目的以外での使用および第三者提供はいたしません。

5 本件に関するお問い合わせ先

小田急お客様センター（ガイダンス3番／ご意見・ご要望）

電話：044-299-8200（9:00～17:00）

以 上